





zásuvné moduly připojení vstupů a výstupů

3



Napájení aktivních čidel ze samostatného zdroje (doporučeno)



Napájení aktivních čidel ze společného zdroje

